


故障かな？と思ったら

吸引力が弱い又は吸引しない場合は、フロート本体がフロートバルブをふさいでいることがあります。使用前にフロート本体が下がっていることを確認してください。



←フロート本体が下がってあれば、
すき漏れがあります

-  フロートバルブ
-  フロート本体
-  フロートガイド



問い合わせ先：ブルークロス株式会社 カスタマーサポートグループ（電話：049-243-9950）